



Urząd Miejski, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
tel.:(87)520 21 68 fax.:(87)520 25 58
www.olecko.pl um@um.olecko.pl

Olecko, 2 sierpień 2017 r.

SOG.0643.38.2017

**Pan
Maciej Juchniewicz
Radny
Rady Miejskiej w Olecku**

Na wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprawdzenia warunków pracy pracowników MOPS w Olecku pod względem BHP oraz określenia minimalnych potrzeb remontowych Ośrodka w załączeniu przedkładam opinię specjalisty ds. BHP dotyczącą warunków pracy pracowników w MOPS Olecko.

W związku ze złożonym wnioskiem Zespół Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Giżycko dokonał oceny w zakresie niezbędnego remontu pomieszczeń biurowych, korytarza oraz łazienki znajdujących się na I piętrze budynku ul. Kolejowa 31 w części zajmowanej przez MOPS. Ogólna wartość kosztorysowa remontu wynosi 74.722,02 zł (z VAT). Minimalne potrzeby remontowe Ośrodka obejmują:

1. Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów (+narożniki) ;
2. Gruntowanie ścian i sufitów;
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów, na korytarzach do wysokości 1,5m tynk żywiczny, w łazience glazura;
4. Rozebranie posadzek, w pokojach panele , na korytarzu i w łazience płytki gres (+ wylewki poziomujące pod płytki);
5. Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami;
6. Wymiana miski ustępowej, umywalki i baterii.

Otrzymuje:

- Rada Miejska w Olecku

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

.....
(pieczęćka firmowa)

Olecko, 12.07.2017r.

Urząd Miejski
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

O p i n i a

W odpowiedzi na pismo SOG.0643.38.2017 z dnia 06 lipca 2017r. prowadzący sprawę bhp informuje że:

1. Pokój nr 6 na parterze nie nadaje się do pracy w czasie pracy kotłowni, ponieważ temperatura przy zamkniętym oknie wzrasta do 34°C (gorący komin i ciepła posadzka, brak wentylacji grawitacyjnej). Podczas otwartego okna do pokoju dostaje się i osiada sadza z kotłowni.
2. Brak jest wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach.
3. Szerokość dróg ewakuacyjnych na parterze i na piętrze wynosi 1,00 m (powinno być min. 1,20 m).
4. Brak jest osłon okien na I piętrze w salach nr 6, 7, 8 i 9.
5. Brak jest opracowanej zgodnie z § 6.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s BHP

mgr inż. Józef Rouf

.....
(pieczęćka i podpis)