


ORR. 0004. 55. 2019

Przewodniczący RM
w Olecku
JL



Olecko 12.11.2019 r

Parafialny Odział Akcji Katolickiej

Rada Miasta Olecko

Parafia NMP Królowej Polski

Olecko Plac Wolności 18

Podanie

Zwracamy się z prośbą o renowację pomnika Papieża Jana Pawła II w Olecku płyt bocznych, które uległy zniszczeniu.

Pomnik znajduje się w centrum miasta i jego wizerunek świadczy o nas wszystkich mieszkańcach Olecka czy też władzach miasta.

Podczas uroczystości kościelnych i państwowych przy pomniku są składane kwiaty od poszczególnych delegacji i dobrze by było, aby to miejsce było szczególnie zadbane. Ponieważ jest to miejsce szczególne dobrze by było również odpowiednio oświetlić wizerunek Ojca Świętego, aby był odpowiednio uwidoczony również i po zmierzchu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Do wniosku dołączona jest specjalistyczna opinia popierająca naszą prośbę.

Dariusz Fatanecko
Prezes Akcji Katolickiej

ks. prałat mgr Lech Janowicz

Proboszcz

Firma Instalacyjno-Remontowo-Budowlana
Cezary Okurowski
19-420 Kowale Oleckie, Stożne 38A
tel. 519 636 332
NIP 8471384470 REGON 280430120

Olecko 8.11.2019 r

Opinia

Pomnik Papieża Jana Pawła II usytuowany przy Placu Wolności w Olecku wymaga prac renowacyjnych ze względu na pogarszający się stan bocznych płyt będących jego częścią (pojawily się czarne plamy, które wymagają renowacji)

Firma Instalacyjno-Remontowo-Budowlana
Cezary Okurowski
19-420 Kowale Oleckie, Stożne 38A
tel. 519 636 332
NIP 8471384470 REGON 280430120