

Olecko, 07 stycznia 2016r.

BURMISTRZ OLECKA
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Grzegorz Wróblewski
~~Radny Rady Miejskiej w Olecku~~

GKO.7021.8.31.2015

W nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie częściowego zasypania rowu melioracyjnego na dz. 117/11 obr. Dąbrowskie w załączeniu przesyłam odpowiedź Starostwa Powiatowego w Olecku.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku

BURMISTRZ
Wacław Giszewski

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku

WRZĄD MIEJSKI W OLECKU

W PŁY N Ę Ł O

19-400 Olecko, ul. Kolejowa Dnia 20.....

ilość zał. 2016.-01.-01. Odpis

P. H. Warykowsku
o. 01. 2016 r.

GKO

Olecko, dnia 30 grudnia 2015 r.

Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

ŚR.6331.1.3.2015

W odpowiedzi na pismo GKO.7021.8.31.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. dotyczące zasypania rowu melioracyjnego na działce nr 117/11 w obrębie Dąbrowskie informuję, iż tut. urząd w dniu 24 listopada 2015 r., w obecności właściciela działki nr 117/11 przeprowadził oględziny stanu utrzymania rowu melioracyjnego.

W wyniku oględzin i informacji, które wpłynęły bezpośrednio do tut. urzędu od właścicieli działek położonych powyżej odcinka rowu melioracyjnego przebiegającego przez działkę 117/11 ustalono, iż na rowie melioracyjnym funkcjonuje przepust o średnicy 30 cm. Według właściciela działki przepust jest jedynym możliwym dojazdem dla ciężkiego sprzętu rolniczego na teren działki 117/11. Według właścicieli działek z których odprowadzana jest woda poprzez przedmiotowy rów na terenie działki 117/11, istniejąca średnica przepustu jest niewystarczająca do przeprowadzenia wód które powstaną podczas wiosennych roztopów i może powodować wiosenne zalania ich gruntów. Właściciel działki 117/11 zadeklarował, iż do końca roku zakończy prace na terenie swojej działki (konserwacja rowów melioracyjnych i wywóz wyciętych drzew) oraz dokona rozebrania przepustu. Pouczono go o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na wykonanie nowego przepustu, konieczności dostosowania projektowanego światła przepustu do występujących przepływów w rowie.

Z właścicielem działki 117/11 i właścicielami działek przyległych ustalono, iż podczas wiosennego przeglądu stanu utrzymania urządzeń melioracyjnych zostanie oceniony stan utrzymania innych przepustów na rowie w aspekcie ich remontów lub przebudowy w celu zapewnienia dojazdu na teren działki 117/11.

W przypadku nierozzebrania przepustu na działce 117/11 w ustalonym terminie, zostanie wszczęte postępowania w sprawie likwidacji przepustu jako nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Z up. Starosty

Naczelnik Wydziału Spraw Wsi i Rolnictwa